

Gruppe A parametre m. Udskylning
 Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl

Tisvilde Vandværk
 Frederiksværkvej 59, Skærød
 3200 Helsingø

Analyserapport nr. 20260511/011
 11. maj 2026
 Blad 1 af 1

Kopi til:
 Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		Prøvedato:	2026-05-06 Kl. 10:20	Prøvematrix:	Drikkevand
Temperatur	12,1 °C	Prøvested:	Køkken Julsgårdsvej 1 Højskole	Prøvetype:	Udskylningsprøve
Lugt*	Ingen lugt	Prøvetager:	Laboratoriet	Prøvemetode:	DS/ISO5667-5:2006
Smag*	Normal				
Farve*	Ingen				
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	8	200	DS/EN ISO 6222:2000+MM0005	0,15
BactiQuant (Kimtal, total)	RFU	114		BactiQuant	
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt mg/l	6,8	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet	FNU	0,21	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH	pH	8,1	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne	mS/m	54,1	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt	O ₂ mg/l	12		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe mg/l	0,040	0,2	DS 225:1939, mod.	10 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
 i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Karin Due, Laborant