

Vejby Vandforsyning
Frederiksværkvej 59, Skærød
3200 Helsinge

Analysereport nr. 20240527/021
27. maj 2024
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE			Prøvested: Køkken Holløselundvej 8 Prøvedato: 2024-05-02 Kl. 12:15 Prøvetager: Laboratoriet MST Manual for Prøvetagning ver. 5 2021
Temperatur	15,8	°C	
Lugt*	Ingen lugt		
Smag*	Normal		
Farve*	Ingen		
Udseende*	Klar		

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	CFU/mL	< 1	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Coliforme bakterier	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM0001	0,06
E. coli	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM0001	0,06
Intestinale Enterokokker	pr.100ml	< 1	i.m.	DS/EN7899-2:2000, MM0013	0,11

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	7,9	15	DS/EN7887:2012, M035	15%
Turbiditet	FNU		0,26	1	DS/EN7027:2016, M036	5%
pH	pH		7,9	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m		92,1	250	DS/EN27888:2003	15%
Jern, total	Fe	mg/l	0,034	0,2	DS225:1939 mod.	10%
Nitrit	NO ₂ ⁻	mg/l	< 0,001	0,1	DS/EN 26777:2003, M006	6%
Ilt	O ₂	mg/l	9,9		DS/EN ISO 17289:2014, M022	5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, EH, laborant

Vejby Vandforsyning
Frederiksværkvej 59, Skærød
3200 Helsinge

Analysereport nr. 20240527/022
27. maj 2024
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE			Prøvested: Køkken Holløselundvej 8 Prøvedato: 2024-05-02 Kl. 12:20 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006					
Temperatur		9,9 °C						
Lugt*		Ingen lugt						
Smag*		Normal						
Farve*		Ingen						
Udseende*		Klar						
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S _r			
Kimtal v. 22°C		CFU/mL	1	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15		
BactiQuant (Kimtal, total)		RFU	88		BactiQuant*			
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}		
Farvetal			Pt	mg/l	7,7	15	DS/EN7887:2012, M035	15%
Turbiditet				FNU	0,24	1	DS/EN7027:2016, M036	5%
pH				pH	7,9	7 – 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)				mS/m	94,0	250	DS/EN27888:2003	15%
Jern, total			Fe	mg/l	0,035	0.2	DS225:1939 mod.	10%
Ilt			O ₂	mg/l	11		DS/EN ISO 17289:2014, M022	5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Opflg. på prøve af 2024-05-02 rapport nr. 20240527/021

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, EH, laborant