

Vejby Vandforsyning
Frederiksværkvej 59, Skærød
3200 Helsingør

Analyserapport nr. 20250317/014
24. marts 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvested: Udv. hane Stokkebrovej 21 Prøvedato: 2025-03-12 Kl. 08:58 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006		
Temperatur		8,0	°C			
Lugt*		Ingen lugt				
Smag*		Normal				
Farve*		Ingen				
Udseende*		Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S_r	
Kimtal v. 22°C		CFU/mL	2	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
BactiQuant (Kimtal, total)		RFU	117		BactiQuant*	
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U_{rel}
Farvetal		Pt mg/l	7,7	15	DS/EN7887:2012, M035	15%
Turbiditet		FNU	0,13	1	DS/EN7027:2016, M036	5%
pH		pH	7,7	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)		mS/m	62,0	250	DS/EN27888:2003	15%
Jern, total		Fe mg/l	0,022	0.2	DS225:1939 mod.	10%
Ilt		O ₂ mg/l	11		DS/EN ISO 17289:2014, M022	5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Opflg. på prøve af 2025-03-12 rapport nr. 20250317/013

Tegn forklaring

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{res} og S: Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Kinda

Karin Spanggaard, *EH, laborant*