

Vejby Vandforsyning
Frederiksværkvej 59, Skærød
3200 Helsinge

Analyserapport nr. 20250317/013

24. marts 2025

Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE			Prøvested: Udv. hane Stokkebrovej 21 Prøvedato: 2025-03-12 Kl. 08:53 Prøvetager: Laboratoriet MST Manual for Prøvetagning ver. 5 2021	
Temperatur	12,4	°C		
Lugt*	Ingen lugt			
Smag*	Normal			
Farve*	Ingen			
Udseende*	Klar			

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	CFU/mL		3	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Coliforme bakterier	pr.100ml		< 1	i.m.	Colilert18, MM0001	0,06
<i>E. coli</i>	pr.100ml		< 1	i.m.	Colilert18, MM0001	0,06
Intestinale Enterokokker	pr.100ml		< 1	i.m.	DS/EN7899-2:2000, MM0013	0,11
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	8,9	15	DS/EN7887:2012, M035	15%
Turbiditet	FNU		0,11	1	DS/EN7027:2016, M036	5%
pH	pH		7,8	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)		mS/m	61,4	250	DS/EN27888:2003	15%
Jern, total	Fe	mg/l	0,021	0,2	DS225:1939 mod.	10%
Nitrit	NO ₂ ⁻	mg/l	< 0,001	0,1	DS/EN 26777:2003, M006	6%
Ilt	O ₂	mg/l	11		DS/EN ISO 17289:2014, M022	5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering

i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, EH, laborant