

Gruppe A+B parametre

Vejby Vandforsyning
Frederiksværkvej 59, Skærbød
3200 Helsingør

Analysereport nr. 20251001/010
01. oktober 2025
Blad 1 af 7

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvetype: Straksprøve Prøvested: Slagteren Vejby Strandvej 7 Super Spar Prøvedato: 2025-09-09 Kl. 11:13 Prøvetager: Laboratoriet	MST Manual for Prøvetagning ver. 6 2025		
Temperatur	25,9	°C					
Lugt*	Ingen lugt						
Smag*	Normal						
Farve*	Ingen						
Udseende*	Klar						
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r	
Kintal v. 22°C			cfu/ml	1	200	DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Coliforme bakterier			MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
E. coli			MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
Enterokokker			cfu/100 ml	< 1	i . m .	ISO 7899-2:2000+MM0013	0,11
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}	
Farvetal			Pt mg/l	9,5	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet			FNU	0,95	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH			pH	7,8	7 – 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne			mS/m	91,1	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt			O ₂ mg/l	8,1		DS/ISO 17289:2014	5 %
Ikke flygtigt org. kulstof (NVOC)			C mg/l	2,5	4	DS/EN 1484:1997	5 %
Jern, total			Fe mg/l	0,017	0,2	DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Mangan, total			Mn mg/l	0,002	0,05	DS/EN ISO 11885:2009	5 %
Ammonium*			NH ₄ ⁺ mg/l	< 0,02	0,05	ISO 71502:1984	15 %
Nitrit			NO ₂ ⁻ mg/l	< 0,001	0,1	DS/EN 26777:2003	6 %
Fluorid			F ⁻ mg/l	0,16	1,5	DS/EN ISO 10304-1:2009	15 %
Chlorid			Cl ⁻ mg/l	90	250	DS/EN ISO 10304-1:2009	10 %
Nitrat			NO ₃ ⁻ mg/l	1,3	50	DS/EN ISO 10304-1:2009	10 %
Sulfat			SO ₄ ²⁻ mg/l	91	250	DS/EN ISO 10304-1:2009	10 %
Natrium			Na ⁺ mg/l	95	175	DS/EN ISO 11885:2009	15 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)



Marie-Louise Andersen, Laborant

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

 DANAK
Test Reg. nr. 48

Analyserapport nr. 20251001/010
01. oktober 2025
Blad 2 af 7

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Ramjee Arjun

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

Gruppe A+B parametre

Vejby Vandforsyning
Slagteren
Vejby Strandvej 7
Prøvedato: 2025-09-09 Kl. 11:13

Analysereport nr. 20251001/010
01. oktober 2025
Blad 3 af 7

UNDERLEVERANDØR						
ORGANISKE MIKROFORURENINGER			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
UORG. SPORSTOFFER						
Aluminium	Al	µg/l	1,6		ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Antimon	Sb	µg/l	< 0,2	5	ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Arsen	As	µg/l	0,12	5	ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Bly	Pb	µg/l	0,47	5	ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Cadmium	Cd	µg/l	< 0,003	3	ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Kobolt	Co	µg/l	< 0,04	5	ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Chrom, total	Cr	µg/l	0,044	25	ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Kviksølv	Hg	µg/l	< 0,001	1	Atomfluorescens	20 %
Nikkel	Ni	µg/l	0,51	20	ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Selen	Se	µg/l	< 0,05	10	ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Uran	U	µg/l	0,35	10	ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Cyanid CN, total	CN-	µg/l	< 1	50	DS/EN ISO 14403	15 %
AROMATER			Ikke Påvist			
Benzen		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
KLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER			Ikke Påvist			
Trichlormethan (Chloroform)		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,1,1-Trichlorethan		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,1,2-Trichlorethan		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
Trichlorethen (Trichlorethylen)		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
Tetrachlorethen (Tetrachlorethylen)		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,1,2,2-Tetrachlorethan		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,1,1,2-Tetrachlorethan		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
Vinylchlorid		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,1-dichlorethylen		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
trans-1,2-dichlorethylen		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
cis-1,2-dichlorethylen		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,2-dichlorethan		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
Dichlormetan		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
FENOLER			Ikke Påvist			
Bisphenol A		µg/l	< 0,01	2,5	GC/MS	40 %
KLOR-FENOLER			Ikke Påvist			
Pentachlorphenol		µg/l	< 0,01	0,01	GC/MS/MS	30 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af Eurofins, akkr.nr. 168, rapport nr. 835-2025-08013401, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_F: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)



Marie-Louise Andersen, Laborant

Gruppe A+B parametre

Vejby Vandforsyning
Slagteren
Vejby Strandvej 7
Prøvedato: 2025-09-09 Kl. 11:13


Analysrapport nr. 20251001/010
01. oktober 2025
Blad 4 af 7

UNDERLEVERANDØR				
ORGANISKE MIKROFORURENINGER	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
ANDRE ORGANISKE STOFFER	Påvist			
Acrylamid µg/l	< 0,05	0,1	LC/MS/MS	30 %
Epichlorhydrin µg/l	< 0,05	0,1	DS/ISO 15680:2004	20 %
Trifluoreddikesyre, TFA µg/l	0,28	9	LC/MS/MS	30 %
PFAS-FORBINDELSER	Påvist			
Perfluorobutanoate, PFBA µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluoropentansyre, PFPeA µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluorhexansyre, PFHxA µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluoroheptansyre, PFHpA µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluoroktansyre, PFOA µg/l	0,00013		LC/MS/MS	50 %
Perfluorononansyre, PFNA µg/l	< 0,00005		LC/MS/MS	50 %
Perfluorodecansyre, PFDA µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluorundecansyre, PFUnDA µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluordodecansyre, PFDoDA µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluortridecansyre, PFTrDA µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluorbutansulfonsyre, PFBS µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluoropentansulfonsyre, PFPeS µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluorhexansulfonsyre, PFHxS µg/l	< 0,00005		LC/MS/MS	50 %
Perfluorheptansulfonsyre, PFHpS µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluoroktansulfonsyre, PFOS µg/l	< 0,00005		LC/MS/MS	50 %
Perfluomonansulfonsyre, PFNS µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluordekansulfonsyre, PFDS µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluorundecansulfonsyre, PFUnDS µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluordodekansulfonsyre, PFDoDS µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluortridekansulfonsyre, PFTrDS µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluoroktansulfonamid, PFOSA µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Fluortelomersulfonsyre (6:2 FTS) µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS* µg/l	0,00013	0,002	Beregnet	
PFAS (sum af 22)* µg/l	0,00013	0,1	Beregnet	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af Eurofins, akkr.nr. 168, rapport nr. 835-2025-08013401, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_F: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)



Marie-Louise Andersen, Laborant

Gruppe A+B parametre

Vejby Vandforsyning
Slagteren
Vejby Strandvej 7
Prøvedato: 2025-09-09 Kl. 11:13


Analysereport nr. 20251001/010
01. oktober 2025
Blad 5 af 7

UNDERLEVERANDØR				
ORGANISKE MIKROFORURENINGER	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
PESTICIDER	Påvist			
Atrazin µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Bentazon µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
N,N-Diethyl-m-toluamid (DEET) µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Dichlorprop µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Glyphosat µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Hexazinon µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Imazalil µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Mechlorprop µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Metalaxyl µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Metaldehyd µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Metribuzin µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Monuron µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Simazin µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
1,2,4-Triazol µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
2,4-dichlorphenol µg/l	< 0,01	0,1	GC/MS/MS	30 %
2,6-DCPP µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
2,6-Dichlorbenzoylsyre µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
2,6-Dimethylacetanilid (CGA42447) µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl-methansulfonsyre (CGA 369873) µg/l	0,033	0,1	LC/MS/MS	30 %
2-(4-Chlorphenoxy)propionsyre (4-CPP) µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
4-Nitrophenol µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Alachlor ESA µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Desethyl-desisopropylatrazin (DEIA) µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Desethylatrazin µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Desisopropylatrazin µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af Eurofins, akkr.nr. 168, rapport nr. 835-2025-08013401, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)



Marie-Louise Andersen, Laborant

Gruppe A+B parametre

Vejby Vandforsyning
Slagteren
Vejby Strandvej 7
Prøvedato: 2025-09-09 Kl. 11:13


Analysrapport nr. 20251001/010
01. oktober 2025
Blad 6 af 7

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
PESTICIDER		Påvist			
Didealkylhydroxyatrazin	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Dimethachlor ESA	µg/l	0,061	0,1	LC/MS/MS	30 %
Dimethachlor OA	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Ethylenthiourea	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Metribuzin-desamino-diketo	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Metribuzin-diketo	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
CGA62826	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
N,N-Dimethylsulfamid (DMSA)	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Pentachlorbenzen	µg/l	< 0,01	0,1	GC/MS/MS	30 %
Propachlor ESA	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
t-Sulfinyleddikesyre	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
LM6 (SYN545666)	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811)	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
LM5 (CGA 324007)	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
LM3	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
AMPA	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
BAM	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Desphenyl-chloridazon	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Metamitron-desamino	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Metazachlor ESA	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Metazachlor OA	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Methyl-desphenyl-chloridazon	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
CGA108906	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	µg/l	0,050	0,1	LC/MS/MS	30 %
Rimsulfuron-desulfon (PPU)	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP)	µg/l	< 0,01	0,1	LC/MS/MS	30 %
Aldrin	µg/l	< 0,01	0,03	GC/MS/MS	30 %
Dieldrin	µg/l	< 0,01	0,03	GC/MS/MS	30 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af Eurofins, akkr.nr. 168, rapport nr. 835-2025-08013401, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_F: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)



Marie-Louise Andersen, Laborant

Vejby Vandforsyning
Slagteren
Vejby Strandvej 7
Prøvedato: 2025-09-09 Kl. 11:13

Analyserapport nr. 20251001/010
01. oktober 2025
Blad 7 af 7

[illegible]

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af Eurofins, akkr.nr. 168, rapport nr. 835-2025-08013401, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Love Love Amy Lee

Marie-Louise Andersen, *Laborant*